

- نريد القيام بخلط مواد كيميائية للحصول على لون معين لتلوين الأقمشة.
- لتلبية هذا الاحتياج نقترح دراسة مشروع نظام آلي لخلط الألوان بصفة آلية مع أقل تدخل للعامل.

1. تقديم النظام :

يؤدي الضغط على زر التشغيل "m" على انطلاق الدورة بالصفة التالية:

1- وزن المزدوج: هذه العملية تتم على النحو التالي :

- فتح الصمام "EVa" و وزن السائل "A": مؤشر الميزان يصل إلى الوضعية "OA".

- غلق الصمام "EVa" و فتح الصمام "EVb" لوزن السائل "B".

- مؤشر الميزان يصل إلى الوضعية "OB" مما يؤدي إلى إغلاق الصمام "EVb".

2- التغذية بأقراص التلوين:

يبدأ المحرك "Mt3" في الدوران فيبدأ البساط بالدوران فيسقط قرصين متتاليين داخل صحن الخلط و يلتقط مرورهما الملتقط "S" فيؤدي ذلك إلى توقف المحرك فيتوقف البساط عن الدوران.


3- بعد تنفيذ المراحل "A" و "B".

يفتح الصمام "EVc" ليتم تفريغ مزيج السائلين داخل صحن الخلط، فيعود مؤشر الميزان إلى الوضعية "OO".

يبدأ محرك الخلط "Mt1" بالدوران فتبدأ عملية الخلط للحصول على محلول من قرصي التلوين ذو لون و صبغة متجانسة.

- يبدأ محرك تأرجح الخلط "Mt2" بالدوران عندما تتحقق الوضعية "OO" يتأرجح الخلط نحو اليمين مما يؤدي إلى تفريغ الصبغة داخل الخزان. تلقط نهاية تأرجح الخلط نحو اليمين بالملقط "S1".

- يتوقف المحرك "Mt1" و يغير المحرك "Mt2" اتجاه دورانه ليعود الخلط إلى الوضعية الشاقولية الملتقطة بالملقط "S2" فيتوقف المحرك "Mt2" عن الدوران.



2- الملف التقني : يحتوي الملف التقني هذا على 04 محاور

- دراسة الإنشاء : الوثائق (1/12) ، (2/12) ، (3/12) ، (4/12) ، (5/12) ، (6/12) ، (7/12) ، (8/12) ، (9/12)
- دراسة مقاومة المواد : الوثيقة (10/12)
- دراسة التحضير : الوثيقة (11/12)
- دراسة الآليات : الوثيقة (12/12)

3- الوصف : يمثل الرسم الموجود على الوثيقة (4/12) جهاز مخفض السرعات ذو طابقين .

- . $P = 2,5\text{kw}$ يستقبل الجهاز سرعة قدرها $N = 3000 \text{ tr/min}$ من طرف محرك كهربائي ذو إستطاعة $2,5\text{kw}$.
- . ينقل الجهاز الحركة من المحرك الكهربائي الى حاوية تستعمل في خلط العجين .

4- الدراسة التقنية :

مخفض السرعات عبارة عن نظام تحكم في خلط المواد الكيميائية و الممثل على الوثيقة (4/12)

5- المعطيات التقنية:

- يستقبل الجهاز سرعة قدرها $N = 3000 \text{ tr/min}$ من طرف محرك كهربائي ذو إستطاعة $2,5\text{kw}$.
- نسبة النقل : $r_{(1-2)} = 1/2$
- مدیول العجلتين (1-2) هو $m = 2$ العجلة (1) تحتوي على $Z_1 = 20 \text{ dents}$

6- العمل المطلوب :

1- دراسة تكنولوجية :

أجب مباشرة على الوثيقة (6/12) و (12/12)


2- دراسة بيئية :

1- دراسة بيانية تصميمية جزئية الوثيقة (8/12) : لإعطاء الجهاز وظيفة أحسن نقترح التغييرات التالية .

- توجيه العمود (2) بمحرجتين من طراز KB .
- ضمان الوصلة الإندماجية بين (2) و (5) .
- ضمان الوصلة الإندماجية بين (7) و (4) بواسطة أربع براغي CHc M6 .
- دراسة كثامة الجهاز .

2- دراسة بيانية تعريفية جزئية الوثيقة (9/12) : إتمم الرسم التعريفي للمنتج التام (7)


تجارة		محرك الخلط	1	19
	C 35	جلبة	1	18
	C 35	عجلة مسننة	1	17
	X 18 Cr Mo 12	حامل	1	16
	GC 40	محور تأرجح الخلط	1	15
	S 235	حلقة مرنة	1	14
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطرى	1	13
	AL Si 10 Mg	غطاء	1	12
	S 235	خابور متوازي الشكل (A)	1	11
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطرى	1	10
	S 235	حلقة مرنة	1	9
	GC 25	غطاء	1	8
تجارة		شفرة الخلط	1	7
	C 40	عمود	1	6
	AL Si 10 Mg	صحن الخلط	1	5
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطرى	1	4
	C 30	عجلة مسننة	1	3
	GC 30	عمود مسنن	1	2
الملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم



مـاـف المـوارد

الخوايـر المتوازيـة

d	a	b	s	j	k
de 6 à 8 inclus	2	2	0,16	d - 1,2	d + 1
8 à 10	3	3	0,16	d - 1,8	d + 1,4
10 à 12	4	4	0,16	d - 2,5	d + 1,8
12 à 17	5	5	0,25	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3




البراغـي الأسطوانـية الرأس ذات تجويف سداـسي

d	الأطـوال																									
	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
3										12	12	12														
4										14	14	14	14													
5										16	16	16	16	16	16											
6										18	18	18	18	18	18	18										
8										22	22	22	22	22	22	22	22									
10										26	26	26	26	26	26	26	26	26								
12										30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
(14)										34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34		
16										38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
20										46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		


NF EN ISO 4762

d	a	b	s ₁	s ₂	d	a	b	s ₁	s ₂
M1,6	3	3,52	1,5	0,9	M12	18	22,5	10	8
M2	3,8	4,4	1,5	1,3	M16	24	30	14	10
M2,5	4,5	5,5	2	1,5	M20	30	38	17	12
M3	5,5	5,5	2,5	2	M24	36	-	19	-
M4	7	8,4	3	2,5	M30	45	-	22	-
M5	8,5	9,3	4	3	M36	54	-	27	-
M6	10	11,3	5	4	M42	63	-	32	-
M8	13	15,8	6	5	M48	72	-	36	-
M10	16	18,3	8	6	-	-	-	-	-




المـدـحرـجـات ذات لـفـائـف مـخـروـطـية طـراـز KB

d	D	B
15	42	14,25
17	40	13,25
17	47	15,25
17	47	20,25
20	42	15
20	47	15,25
20	52	16,25
20	52	22,25
25	47	15
25	52	16,25
25	52	22
30	72	20,75
30	62	17,25
30	62	21,25
30	72	28,75




1- التحليل الوظيفي :

1-1) اتم مخطط الوظيفة الإجمالية :




1-2) إتم مخطط الوسط المحيطي للنظام ثم صيغ الوظائف في الجدول أسفله



الوظائف

صياغة الوظائف	الوظائف
	FP
	FC

1-3) أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية :



1-4) نمذجة الوصلات :

1-4-1) أكمل جدول الوصلات الحركية التالي :

الرمز	اسم الوصلة	القطع
		5/2
		5/4
		11/5
		6/5

1-4-2) أتم الرسم التخطيطي الحركي :

نوع التوافق :

2- التحليل التكنولوجي :

(1-2) الهيكل (4) و (11) مصنوعان من مادة :

AL.Si.10.Mg

- إشرح هذا التعيين :

- ببرر اختيار هذه المادة :

(2-2) أعطى تعين المدخرة (9) إذا كان رقم السلسلة 02


(3-2) حساب عناصر النقل

(1-3-2) أكمل جدول المسننات

a	df	da	d	Z	m	العناصر
				20	2	(1)
						(2)

الحسابات :

استعن بملف الموارد على الوثيقة 5/12



المقياس : 1÷1



مخفض السرعات لجهاز الخلط

اللقب :

اللغة


الاسم :

Ar

• الدراسة البيانية التعریفیة :

أتم الرسم التعریفی الجزئی للغطاء (7) مواضعا التفاصیل البیانیة


* وضح السماحات الهندسیة . { بدون قیم



المادة : GC 25	المقياس : ٢÷١	اللغة : Ar
	الغطاء (7)	اللقب : الإسم :
	الوثيقة 9/12	

مقاومة المواد

تنقل الحركة الدورانية بين العمود (5) و العجلة (2) بواسطة الخابور (10) مع تطبيق قوة مماسية T



- ما نوع التأثير الذي يتعرض له العنصر (10) .

- تنقل العجلة (2) إستطاعة 1,5 Kw للعمود (5) بسرعة 175 tr/mn إذا كان قطر العمود (5) $d_5 = 15\text{mm}$ و قياسات الخابور : 5 . 6 . 22 . 5


أحسب قيمة الإجهاد المماسي τ الذي يتحمله الخابور

الوثيقة 10/12

اللقب : الاسم : القسم :

أ - تحضير الصنع :

- نقترح دراسة إنجاز الغطاء (7) طبقاً للرسم التعريفي المقابل
- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة
- (الرسم أسفله)
- سلسلة التصنيع صغيرة



*** تكنولوجيا وسائل الصنع**



- 1- في أي منصب تتجز هذه العمليات ؟
(ضع علامة X في الخانة المناسبة)

خرطة
تقطير
تنقيب

- 2- ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة
(ضع علامة X في الخانة المناسبة)

TCN	FV	PMB	TSA	FH	TP

- 3- ما هي الأدوات التي تخترها من بين الأدوات التالية مع ذكر أسمائها



- 2- لإنجاز الغطاء (7) إتمم سير الصنع الموالي

المرحلة	العمليات	المنصب
100	مراقبة الخام	الورشة
200	(3)	خرطة
300		

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الآليات الملف التقني وثيقة (1/12)
الوصف و كيفية التشغيل :

- كشف مزيج المادة "A" و "B" عند وصول مؤشر الميزان إلى الوضعية "OB"
- فتح الكهروصمam (EV_C) ليتم تفريغ مزيج المادتين داخل الصحن الخلط فيعود مؤشر الميزان إلى الوضعية "OO"
- يقلع المحرك Mt1 فتبدأ عملية الخلط للحصول على محلول من قرصي التلوين ذو لون و صبغة متجانسة
- بعد 5 ثواني من دوران Mt1 ينغلق الكهرو صمام EV_C و يبدأ محرك تأرجح الخلط Mt2 بالدوران عندما تتحقق الوضعية "OO" يتأرجح الخلط نحو اليمين مما يؤدي إلى التفريغ الصبغة داخل الخزان و يكشف عنها الملقظة S1
- يتوقف المحرك Mt1 و يغير المحرك Mt2 إتجاه دورانه ليعود الخلط إلى الوضعية الشاقولية و يكشف عنها الملقظة S2 فيتوقف المحرك Mt2 عن الدوران

المحركات : Mt1 : محرك الخياطة

Mt2 : محرك ذو إتجاهين للدوران


الملقظات :

S1 ، S2 : ملقطات نهاية الشوط

ملاحظة : لا تأخذ بعين الإعتبار المحرك (Mt3)

العمل المطلوب :


1- إستخرج م ت و م من مستوى (2)



سُلْطَمُ التَّنْقِيَّةِ


15	دراسة الإنشاء
03,5	دراسة التحضير
01,5	دراسة الآليات
20	المجموع

03,5	دراسة التحضير	15	دراسة الإنشاء
01,9	تقنيولوجيا طرق الصنع 0,5 -1 $(2 \times 0,7)$ 1,4 -2	7,5	أ – التحليل الوظيفي $(7 \times 0,1)$ 0,7 -1 -1 $(0,2+0,5)$ 0,7 -2 -1 $(3 \times 0,1)$ 0,3 -3 -1 $(8 \times 0,1)$ 0,8 (1-4 -1 0,7 (2-4 -1 0,4 (1-5 -1 $(0,1+0,2+0,2)$ 0,5 (2-5 -1
01,6	تقنيولوجيا وسائل الصنع $(2 \times 0,3)$ 0,6 -1 $(2 \times 0,25)$ 0,5 -2 $(5 \times 0,1)$ 0,5 -3		التحليل التقنيولوجي : $(0,2+0,4)$ 0,6 (1-2 0,2 (2-2 0,6 (3-2
01,5	الآليات		
	01,5 م ت و م من مستوى (2)	05	الدراسة البنائية - دراسة تصميمية - رسم المدحرجات - تركيب المدحرجات - تركيب العجلة - كثامة الجهاز الدراسة التعريفية - الرسم البياني $(0,5 + 0,5)$ 0,01 $(3 \times 0,25)$ 0,75 - السلاحفات
		02,5	مقاومة المواد 0,5 -1 0,2 -2



5-1) التحديد الوظيفي للأبعاد

1-5-1) أنجز سلسلة الأبعاد الوظيفية للشرط "a"



2-5-1 حساب التوافق :

فروضاً التوافق الحاصل بين (2) و (5) هو $\emptyset 15H7g6$

$^{18+}_0 15 = \emptyset$ 15 H7 ، $^{17-}_0 15 = \emptyset$ 15 p6 علم

- أوجد بالطريقة الحسابية نوع التوافق المناسب

$$\text{خ أقصى} = \emptyset - \text{جوف أقصى}$$

$$\text{خ أقصى} = \emptyset - \text{جوف أقصى}$$

$$0,035 = 14,983 - 15,018 =$$


$$\text{خ} \in \emptyset = \text{جوف} - \text{عمود}$$

$$0.006 = 14.994 - 15 = \checkmark$$


نوع التوافق : توافق خلوصي

١- التحليل الوظيفي :

١-١) اتم مخطط الوظيفة الإجمالية :




١-٢) إتمم مخطط الوسط المحيطي للنظام ثم صيغ الوظائف في الجدول أسفله



صياغة الوظائف	الوظائف
خلط المزيج من السوائل و أقراص التلوين	FP
تخزين مادة التلوين	FC

١-٣) أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية :



0,8 : نمذجة الوصلات :

١-٤-١) أكمل جدول الوصلات الحركية التالي:

الرمز	اسم الوصلة	القطع
	إندماجية	5/2
	متمحورة	5/4
	متمحورة	11/5
	إندماجية	6/5

٤-١) أتمم الرسم التخطيطي، الحركي:

2- التحليل التكنولوجي :

1-2 الهيكل (4) و (11) مصنوعان من مادة :

AL.Si.10.Mg

- إشرح هذا التعبين :

AL : الألمنيوم ، Si : السيلسيوم

10: نسبة السيلسيوم ، Mg : شوائب المغنتزيوم

- ببر إختيار هذه المادة :

خفيف الوزن ، يقاوم التصدية ، سهولة القولبة

2-2 أعطي تعين المدحرة (9) إذا كان رقم السلسلة 02

0,2 15 BC 02

(3-2) حساب عناصر النقل

(1-3-2) أكمل جدول المسننات

a	df	da	d	Z	m	العناصر
60	35	44	40	20	2	(1)
	75	84	80	40		(2)

الحسابات :

$$d_1 = m \cdot Z_1 = 2 \cdot 20 = 40$$

$$da_1 = m(Z_1 + 2) = 2(40 + 2) = 44$$

$$df_1 = m(Z_1 - 2,5) = 2(40 - 2,5) = 35$$

$$r_{1/2} = \frac{Z_1}{Z_2} \rightarrow Z_2 = \frac{Z_1}{r_{1/2}} = \frac{20 \cdot 2}{1} = 40$$

$$d_2 = m \cdot Z_2 = 2 \cdot 40 = 80$$


$$da_2 = m(Z_2 + 2) = 2(40 + 2) = 84$$

$$df_2 = m(Z_2 - 2,5) = 2(40 - 2,5) = 75$$


$$a_{1-2} = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{40 + 80}{2} = 60$$

استعن بملف الموارد على الوثيقة 5/12

0,5	رسم المدخرات
02	تركيب المدخرات
0,5	تركيب العجلة
0,25	كثامة الجهاز



المقياس : 1÷1



مخفض السرعة لجهاز الخلط

اللقب :


الاسم :

اللغة

Ar

• الدراسة البيانية التعریفیة :

أتمم الرسم التعریفی الجزئی للغطاء (7)



المادة :


المقياس :



الغطاء ناء (7)

الوثيقة 9/12

تنقل الحركة الدورانية بين العمود (5) و العجلة (2) بواسطة الخابور (10) مع تطبيق قوة مماسية T



- ما نوع التأثير الذي يتعرض له العنصر (10).

القص

- تنقل العجلة (2) إستطاعة 175 tr/mn بسرعة 1,5 Kw للعمود (5) إذا كان قطر العمود (5) $d_5 = 15\text{mm}$ و قياسات الخابور : $5 \cdot 6 \cdot 22$.

02

حساب قيمة الإجهاد المماسي τ الذي يتحمله الخابور
نحن نعرف بأن حساب الأبعاد يبنى على أساس شرط المقاومة إذن

$$\left. \begin{array}{l} \tau_{add} \geq \frac{F}{n \cdot S} \\ S = 22 \times 6 \end{array} \right\} \rightarrow \tau_{add} \geq \frac{T}{22 \cdot 6}$$

و بما أن T مجهولة يجب البحث عليها من معادلة الإستطاعة

$$\left. \begin{array}{l} P = C \cdot \omega \\ C = T \cdot R \end{array} \right\} \rightarrow P = T \cdot R \cdot \omega$$


$$\omega = \frac{\pi \cdot N}{30} \quad \text{مع}$$

$$P = T \cdot R \cdot \frac{\pi \cdot N}{30} \rightarrow T = \frac{P \cdot 30}{R \cdot \pi \cdot N}$$

$$T = \frac{1500 \cdot 10^3 \cdot 30}{7,5 \cdot 3,14 \cdot 175} = 10919,01 \text{ N}$$

أ - تحضير الصنف :

- نقترح دراسة إنجاز الغطاء (7) طبقاً للرسم التعريفي المقابل
- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة
- (الرسم أسفله)
- سلسلة التصنيع صغيرة



* **تكنولوجيا وسائل الصناع**


- 1- في أي منصب تتجز هذه العمليات ؟
(ضع علامة X في الخانة المناسبة)

X	خرطة
	تقریز
X	تنقیب


- 2- ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة
(ضع علامة X في الخانة المناسبة)

TCN	FV	PMB	TSA	FH	TP
		X			X

- 3- ما هي الأدوات التي تخترها من بين الأدوات التالية مع ذكر أسمائها



- 2 : تسوية ، 3 : خراطة جانبية ، 6 : تجويف ،
9 : تنقیب ، 7 : تخریم



- 2- لإنجاز الغطاء (7) إتمم سير الصنع الموالي

المرحلة	العمليات	المنصب
100	مراقبة الخام	الورشة
200	تسوية (3)	خرطة
300	خرطة جانبية (1) ، (2)	خرطة جانبية
400	تجويف (4)	خرطة
500	تجويف (6)	خرطة
600	تنقیب (7)	تنقیب
700	تخریم (8) ، (9)	تنقیب
800	مراقبة نهائية	مخبر

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الآليات الملف التقني وثيقة (12/1) الوصف و كيفية التشغيل :

- كشف مزيج المادة "A" و "B" عند وصول مؤشر الميزان إلى الوضعية "OB"
 - فتح الكهروصمam (EV_C) ليتم تفريغ مزيج المادتين داخل الصحن الخلط فيعود مؤشر الميزان إلى الوضعية "OO"
 - يقلع المحرك Mt1 فتبدأ عملية الخلط للحصول على محلول من قرصي التلوين ذو لون و صبغة متجانسة
 - بعد 5 ثواني من دوران Mt1 ينغلق الكهرو صمام EV_C و يبدأ محرك تأرجح الخلط Mt2 بالدوران عندما تتحقق الوضعية "OO" يتأرجح الخلط نحو اليمين مما يؤدي إلى التفريغ الصبغة داخل الخزان و يكشف عنها الملقظ S1
 - يتوقف المحرك Mt1 و يغير المحرك Mt2 إتجاه دورانه ليعود الخلط إلى الوضعية الشاقولية و يكشف عنها الملقظ S2
 - يتوقف المحرك Mt2 عن الدوران

الحركات : Mtl : محرك الخياطة

محلک ذو اتجاهین للدوران : Mt2


المُلْتَقَطَاتُ :

مِنْقَطَاتُ نِهَايَةِ الشُّوَطِ : S₁ ، S₂

ملاحظة: لا تأخذ بعين الاعتبار المحرك (Mt3)

العمل المطلوب:

1- استخرج مات و من مستوى (2)



**للمزيد من المواضيع زوروا
موقعنا على الانترنت**

منتدي ثانوية هواري بومدين - برهوم

www.haouari.yoo7.com

**تم رفع الملف من طرف
سي عبد الله**