

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

نظام آلي لتشكيل صمام السيارات

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

1- ملف التقني : الوثائق { 22/1 ، 22/2 ، 22/4 ، 13/3 ، 22/5 }

2- ملف الإجابة : الوثائق { 22/6 ، 22/7 ، 22/8 ، 22/9 ، 22/10 ، 22/11 }

ملاحظة :

- لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكمال وثائقه { 22/6 ، 22/7 ، 22/8 ، 22/9 ، 22/10 ، 22/11 }

1- الملف التقني

1-1 وصف وتشغيل :

يعتبر هذا النظام بالصفائح التي تنتقل في قناة بالجاذبية إلى البساط المتحرك العلوي (بساط وصول الصفائح) . هذا الأخير يقود الصفائح نحو جهاز لقلب الصفائح على البساط السفلي . هذا الأخير يرفع الصفائح المراد تشكيلها إلى مستوى الضاغط بواسطة مصدع بعد التشكيل ، ذراع التحكم يأخذ الصفائح المشكّلة و التي تدفع بواسطة القاذف ليضعها على البساط المتحرك للإخلاص . تخزن هذه الصفائح في عربة ثم تنتقل نحو غرفة الحماية و معالجة السطوح حيث بابها متحكم فيه كهربائيا بواسطة أكرة للتدحرج .

1-2 منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة مخصوص محرك لأكرة التدحرج . (الصفحة 22/3) .

1-3 معطيات تقنية:

استطاعة المحرك: $N=750 \text{tr/mn}$ ، $P=1 \text{kW}$

المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة : { (2) ، (1) } .

المقياس التنسبي: $r=0,5$ ، $d_2 = 222 \text{mm}$ ، $d_1 = 54 \text{mm}$ ، $m=3 \text{mm}$ ، نسبة نقل المخصوص

1-4 سير الجهاز :

تنقل الحركة من المحرك ثم المخصوص فالأكرة بواسطة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة

5-1 العمل المطلوب :

1-5-1 دراسة الإنشاء :

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 6/22 و 7/22 .

ب- تحليل بنويي :

* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 8/22 .

* دراسة تعريفية جزئية : أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 8/22 .

2- دراسة التحضير :

* تكنولوجية وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 9/22 .

* عقد المرحلة الخاص بصنع الترس (1) : أجب مباشرة على الوثيقة 10/22 .

* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 11/22 .

نظام آلي لتشكيل صفائح السيارات بالطرق

3- الضغط


- الضاغط
- الفاصل
- بساط الإخلاء
- ذراع التحكم

2- المصعد


- بساط سفلي
- مصعد

1- التغذية


- بساط علوي
- جهاز قلب الصفائح



الرسم التخطيطي لتحديد الموقع



A-A



المحرك

المخفي

اللغة	Ar	00	13/3
الإسم :			
التاريخ :			
الرقم			

محرك-مخفض لأكراة التدرج

صفحة: 3 من 22

المقياس	5 : 2
---------	-------

الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملحوظات
1	18	برغي ذو رأس مخروطي بتجويف سداسي ISO10642 M6		تجارة
1	17	حلقة كبح قراوير W 10		تجارة
1	16	برغي ذو رأس سداسي ISO 7017 M10x25		تجارة
1	15	مسند ملحق	S 295	
1	14	غمد بسند	S 295	
1	13	فاصل كتامة ذات شفتين AS 18x35x7		تجارة
1	12	محور	C 40	
1	11	حامل	S 275	
1	10	حامل	S 275	
2	9	مدحرجة ذات صف من الكريات بتماس نصف قطرى		تجارة
1	8	لجاف	S 275	
1	7	غطاء	S 275	
1	6	صاملولة سداسية H M12		تجارة
1	5	حلقة قراوير W 12		تجارة
6	4	برغي ذو رأس سداسي ISO 4014 M12x100/30		تجارة
1	3	أكراة	EN-GJL 250	
1	2	عجلة مسننة	C 40	
1	1	ترس	42 CrMo12	

مخفض-محرك لأكرة التدرج



الإسم :


اللغة

التاريخ

Ar

الرقم :


00



ملف الموارد

KB مدرجات ذات دهارات مخروطية طراز



d	D	B	r
25	52	22	1
30	72	28.75	1.5
35	72	18.25	1.5
35	72	28	1.5



كتامة ذات شافتين AS

d	D	E
30	62	7
	45	
32	47	7
	52	
	47	
35	50	
	52	
	62	
	52	
38	55	7
	62	

Type AS





d	L	PAS	S	K
10	26	1.5	16	6.4
12	30	1.75	18	7.5
14	34	2	22	8

d	b	e
10	16,5	3
12	20	3,5
(14)	23	4
16	25	4

Tête hexagonale

Partiellement filetée : NF EN ISO 4014

Entièrement filetée : NF EN ISO 4017




2- ملف الأجزاء

1- دراسة الإنشاء

4- أتم جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	رمزها	اسم الوصلة	القطع
			2/3
			7/3
			12/3


5- أتم الرسم التخطيطي الحركي التالي:



6- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1- ما هي وظيفة الشرط J_a ؟

2- أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط J_a ثم أكتب المعادلات الخاصة بهذا الشرط:




3- حساب التوافقات:


* لدينا العمود 12 مركب في العمود 14 بالتوافق 1Ø و العمود 14 مركب في الهيكل 11 بالتوافق 2Ø

1- التحليل الوظيفي :

1- أتم العلبة الوظيفية الإجمالية للنظام الآلي
A-0



1- أتم المخطط التجميعي للمنتج (أكرة التدرج).
وضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل جدول:



رمز الوظيفة	صياغة الوظيفة

3- ذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظائف التقنية لـ FAST على مخطط FT1 لخدمة المنتوج :




سجل على الجدول التوافقات المناسبة :



2- ادرس تغيرات عزوم الانحناء ثم ارسم
المنحنى البياني لعزوم الانحناء M_f

نوعه	التوافق	القطر
		$1\varnothing$
		$2\varnothing$

السلم : القوى : $10 \text{ مم} \leftarrow 200 \text{ ن} , \text{ العزوم} : 10 \text{ مم} \leftarrow 10^4 \text{ نم}$



3- مقطع العمود 12 حسب الشكل المقابل
احسب العزم التربيعي بالنسبة للمحور GZ



7- دراسة المسننات :
1- حساب مميزات الترس (1) والمسنن (2)

$r_{1,2}$	a	d	Z	m	
		54		3	(1)
		222			(2)

2-7-1- أحسب النسبة r_{1-2}

3-7-1- أحسب النسبة الكلية للمخفض :

8- مقاومة المواد :
نعتبر المحور (12) عارضة مندمجة
خاضعة للقوى الناظمية
 $|A| = 500 \text{ و } |B| = 800 \text{ ن}$
1- ادرس تغيرات الجهود القاطعة
ثم ارسم المنحنى البياني للجهود القاطعة

2- التحليل البنوي :

1-2

الدراسة التصميمية الجزئية :

لتحسين الجهاز و جعله في أحسن وظيفة نقترح التعديلات التالية :

✓ الوصلة المتمحورة بين 12 و 3 بمدحرجات ذات دهاليز مخروطية ($35 \times 72 \times 18,25$).


✓ وضع من الجهة اليسرى غطاء .

✓ تحقيق الكتامة من الجهتين بفاصلين للكتامة ذات شفتين طراز 7 AS 35x62x6.

✓ تحقيق وصلة إندماجية بين { 10 \ 12 } و { 11 \ 12 } بحلقة إستاد خاصة

(D=40 , d=12 , e=5) و حلقة كبح نوع " فراوير " W12 و برغي ذو رأس سداسي ملولب كلبا

. M12x28-6,8




المقياس 3 : 4

2-2 دراسة بيانية تعريفية جزئية:

* أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (12) مبينا كل التفاصيل البيانية لتوضيح قراعته بمقاييس 1 : 1 .
تحديد أبعاد حوامل المدحرجات .


بدون قيم { * الأبعاد الوظيفية .
* المواصفات الهندسية .
* رموز الخشونة .



2- دراسة التحضير

أ) تكنولوجيا وسائل الصنع

نريد دراسة تصنيع الغطاء **7** بسلسلة متوسطة على منصبين للعمل و وحدتين مختلفتين.



1- بإستعمال (x) اختار الوحدات المناسبة حسب شكل الغطاء **7**

<input type="checkbox"/>	تقويب	<input type="checkbox"/>	تفريز	<input type="checkbox"/>	خرط
--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	-----


2- مستعينا بأرقام وأشكال السطوح رتب هذه العمليات حسب الوحدات المناسبة.




3- اعط اسم كل عملية حسب شكل السطوح:

..... 5 2 1
..... 8 7 6

4- اعط اسم و شكل الأدوات لإنجاز السطوح **1** و **2** السطح **1** : اسم الأداة: السطح **2** : اسم الأداة:



شكل الأداة



شكل الأداة

5- اعط اسم الجهاز المناسب لمراقبة السطح **2**
 $\text{Ø}75_{-29}^{+10}$ = $\text{Ø}75\text{g6}$

6- عقد المرحلة


نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بمجموعة السطوح { (1) ، (2) ، } للترس (1).
الفرضيات المتعلقة بـ :

- القطعة : حصل عليها عن طريق السحب من مادة 12 42Cr Mo ، السmek الإضافي للصنع يقدر 2.5مم
- الصنع : نريد إنجاز سلسلة صغيرة تقدر بـ 10 قطعة/شهر لمدة 3 سنوات قابلة التجديد.
- الورشات : مجهزة بالآلات عاديّة ، نصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، ذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة.

أنجز عقد المرحلة الخاص بهذه المجموعة :

- رسم المرحلة : الوضعية الإيزوستاتية ، الأداة المناسبة لتصنيع السطح (1).
- معلومات الصنع : بين العمليات ، عناصر القطع و أدوات القطع و المراقبة


عقد المرحلة	
المجموعة :	رقم المرحلة :
القطعة(العنصر) :	المنصب :
المادة :	الآلية :
البرنامج :	حامل القطعة : الترکیب
رسم المرحلة -	



- معلومات الصنع :

الأدوات	عمليات التصنيع	الآلات
المرافق	ع ز ن ا ص ر الق ط ع	الز د رين
الصنع	a سرت f ت n ن Vc سرق	80

1- اكمل ربط الدافعة VA بموزع 5 / 2 ثانوي الاستقرار بتحكم هوائي (مع كتابة ارقام المنافذ)



2- انجز القرافسات (م.ت.م.ن) مستوى 2 الخاص بالأشغلتين [VA , VB] الخاصلتين بالمركيزين [التغذية ، المصعد [

- نعتبر قدوم الصفائح عبر (البساط العلوي غير وارد في الإنجاز)

- نعتبر اخلاء الصفائح عبر(البساط السفلي غير وارد في الإنجاز)

التشغيل :


- خروج ساق الدافعة VA^+ و دوران جهاز قلب الصفائح حتى 90° ، فالضغط على الملتقط a_1 .

- خروج ساق الدافعة VB^+ و انتقال الصفائح على مستوى (مركز الضغط) ، فالضغط على الملتقط b_1 .

- رجوع ساق الدافعة VA^- الى حاليه الأصلية ، فالضغط على الملتقط a_0 .

- نزول ساق الدافعة VB^- الى حاليه الأصلية ، فالضغط على الملتقط b_0 .

3- مثل شكل (المخطط) و برنامج الدورة :



نظام الـي لشحن قارورة الغاز

يحتوى ملف الدراسة على جزئين :

- **الملف التقى** : الوثائق { 22/16 ، 20/15،22/14، 22/13 ، 22/12 } -3

- **ملف الإجابة** : الوثائق { 22/22 ، 20/21 ، 22/20 ، 22/19 ، 22/18، 22/17 } -4

ملاحظة:

- يسلم ملف الأجوبة بكامل وثائقه { 22/22 ، 22/21 ، 22/20 ، 22/19 ، 22/18 ، 22/17 }
 - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

1- الملف التقني

1-1- وصف و تشغيل:

يتمثل الرسم التخطيطي الموالي، نظام آلي لشحن قارورات الغاز المقترن من طرف مكتب الدراسات.

يندرج النظام التالي ضمن نظام كامل لشحن قارورات الغاز آلياً.

يحتوى النظام على:

- بساط (T1) متراكب بواسطة المحرك
 - دافعة التحويل (A).
 - دافعة التثبيت (B).
 - دافعة لنقل صنبور الشحن (C).

تشغيل النظام:

يتم تشغيل النظام عن طريق الضغط على قاطعة (m).

ينطلق البساط (T1) (غير معني بالدراسة) لنقل القارورات الفارغة. عند وصول أول قارورة إلى منصب التحويل و التأثير على الملقظ (P1) الذي يتحكم في تشغيل البساط، يتوقف هذا الأخير ثم يحدث ما يلي:

- خروج ساق الدافعة (A) لتحويل القارورة نحو منصب الشحن ثم عودتها بعد ذلك.
 - خروج ساق الدافعة (B) لتنبيه القارورة.
 - خروج ساق الدافعة (C) لشحن القارورة بالغاز بواسطة الصنبور الميكانيكي (ذاتي التحكم).
 - عندما يكتشف الملقط (p_2) بلوغ الضغط في القارورة حد 5 بار، تعود الدافعة (C).

ملاحظة: تزاح القارورة المشحونة نحو منصب المراقبة بواسطة القارورة الجديدة.

1-2- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة محرك - مخفض نظام جر البساط المتحرك الذي يشتغل بالطاقة الكهربائية
(الصفحة 22/14).

3-1 : سير الجهاز :

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (29) إلى العمود (2) بواسطة المتسننات

الأسطوانية ذات أسنان قائمة (29)-(6)

4 - العمل المطلوب :

1-5-1- دراسة الإنشاء :

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 22/17 ، 22/18 و 22/19 .

ب- تحليل بنويي :

* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 22/20 .


* دراسة تعريفية جزئية : أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 22/20.


2-5-1- دراسة التحضير :

* تكنولوجية وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 22/21.

* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 22/22.

نظام آلي لتشحن قارورات الغاز






الصفحة : 22 من 14

المقياس : 1:2

تجارة		سندات معيارية	1	30
	36NiCr16	عمود محرك	1	29
	EN-GJL250	حامل	1	28
تجارة		صاملولة H	1	27
تجارة		حلقة استناد	1	26
	CuSn9P	وسادة	1	25
	CuSn9P	وسادة	1	24
		طبل	1	23
		H M8-40 برغي	1	22
تجارة		حلقة استناد	1	21
	C40	محور	1	20
		بساط	4	19
تجارة		صاملولة H	4	18
تجارة		حلقة استناد	1	17
		طبل	1	16
		خابور متوازي شكل A	1	15
		حامل	1	14
	CuSn9P	سدادة ملء	1	13
	C40	سدادة تفريغ	1	12
	EN-GJL200	غطاء	1	11
	EN-GJL200	غطاء	1	10
			1	9
	100Cr6	مدحراة	1	8
		لجاف	1	7
	30Cr Mo12	عجلة مسننة	1	6
		خابور متوازي شكل A	1	5
		لجاف	1	4
	100Cr6	مدحراة	1	3
	36NiCr16	عمود	1	2
	EN-GJL300	جسم	1	1
ملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
سلم : 1:2	نظام جر البساط المتحرك	الاسم : التاريخ :		اللغة Ar
الصفحة : 15 من 22				

ملف الموارد


حلقة مرنّة للأعمدة



d	d1	S1	S2	m
20	19	1.3	1.2	1.5
25	23.9	1.3	1.2	1.65
30	28.6	1.6	1.5	2.1

خابور متوازي شكل B



d	a	b	j	K	L
$17 < d \leq 22$	6	6	0.25	$d+2.8$	14 à 70
$22 < d \leq 30$	8	7	0.25	$d+3.3$	18 à 90
$30 < d \leq 38$	10	8	0.4	$d+3.3$	22 à 110



كتامة ذات شافتين AS

d	D	E
30	62	7
	45	
32	47	7
	52	
35	47	
50	52	
52	62	7
62	52	
38	55	7
	62	

Type AS



7- ملف الأجوبة 1- دراسة الإنشاء


1-1: التحليل الوظيفي :

1-1-1: أكمل جدول الوصلات التالية:

A-1: أتمم العلبة الوظيفية الإجمالية للنظام الآلي

الوسيلة	رمز الوصلة	اسم الوصلة	القطع
			2/6
		- 6- 8 - 3-2) -11-10) / (16 (28 - 1	
			2 / 16
		25 -24-23) - 14 -20) / (28	
			20 / 14



1-1-1-5: أكمل الرسم التخطيطي الحركي:




؟ 6- ما وظيفة العنصرين (3) و (8) ؟

؟ 7- ما وظيفة العنصر (30) ؟


؟ 8- ضع على الرسم التوافقات الخاصة بالجلبتين الداخلية والخارجية.




؟ 2-1-1: أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية:




؟ 3-1-1: دراسة الوظيفية الأساسية (نقل الحركة مع تخفيفها):



1-9-1- لضمان السير الحسن للجهاز، المصمم وضع الشروط الوظيفية التالية:
2- أحسب البعد b_{20} علمأن:



$$b_{20} = \dots$$



10-1-1- أحسب التوافق $\emptyset 20 H7f6$ ثم حدد نوعه

$$\emptyset 20^0 = \emptyset 20 H7$$

$$\emptyset 20^{-0.020}_{-0.033} = \emptyset 20 f6$$

خلوص أقصى =

خلوص أدنى =

نوع التوافق:

11-1- دراسة المتسننات :

أكمل جدول المميزات الخاصة بالمتسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (6) و (29):

N (tr/mn)	r_{29-6}	d_f	d_a	h	Z	d	m	العلاقات
					8			(29)
300						160	2	(6)


12-1-1 مقاومة المواد :

يتم نقل مزدوجة مقدارها من العمود (2) إلى طبل البساط (16) باستعمال خابور متوازي (15) ذو التعين $A = 7 \times 8 \times L$

يعطى قطر العمود $\varnothing 24$ ، يصنع الخابور من صلب

مقاومته التطبيقية للانزلاق (القص) $R_{pg} = 20 \text{ N/mm}^2$

-1- أحسب طول الخابور اللازم لنقل هذه المزدوجة



$$L = \dots$$

2- نشبه العمود (2) إلى رافدة ذات مقطع دائري مملوءة طولها $L = 160 \text{ mm}$ ، و قطرها d هي خاضعة للالتواء البسيط بعزم التواء $M_t = 12,8 \text{ N.m}$. هذا العمود من الصلب ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق $R_{pg} = 20 \text{ N / mm}^2$ حيث المقاس المطاطي العرضي $G = 8000 \text{ N / mm}^2$

-2- احسب القطر الأدنى d للعمود لكي يقاوم بكل أمان .


2-2- احسب الزاوية النسبية للالتواء للسطحين النهائيين للعمود

2-1: التحليل البنوي:

1- الدراسة التصميمية الجزئية:


- نريد تعويض المدحرجات الحالية بمدحرجات ذات صفات واحد من الكريات بتلامس نصف قطرى .

- أكمل تركيب المدحرجين مع تسجيل التوافقات و ضمان الكتمة من ناحية المدحرة R8.



2- دراسة بيانية تعريفية جزئية:

استنادا بالرسم التجميعي أكمل الرسم التعريفي لقطعة 20 مع تسجيل الأبعاد المستخرجة من سلسلة الأبعاد ، السماحات الهندسية و الخشونة (بدون قيم) . (بمقاييس : 1:2)



2- دراسة التحضير

مختصر السير المنطقي للصنع

مرحلة 200: خراطة

- 201- تسوية بإنهاء مباشر لـ (2).
- 202- تسوية بإنهاء مباشر لـ (3).
- 203- خرط وتسوية بإنهاء مباشر لـ (4) و (5).


مرحلة 300: خراطة

- 301- تسوية بإنهاء مباشر لـ (1).
- 302- تجويف باستقرار، نصف إنهاء و إنهاء لـ 7.

الرسم التعريفي للطلب 23


الخسونة العامة:

7	◎	$\varnothing 0.05$	5
1	//	0.05	2
5	—	$\varnothing 0.1$	4



استنادا إلى الرسم التعريفي للطلب (23) و السير المنطقي لصنعه:

1- استخرج أبعاد الاتصال بالخام :



2- نريد تشغيل السطحين (4) و (5) .

▪ عين السطوح المشغلة بخط سميك و بأرقامهما المناسبة .

▪ مثل أداة القطع المناسبة .

▪ مثل الوضعية الإيزوستاتية للقطعة (الوضعية السكونية) .

سجل أبعاد الصنع على الرسم (مع الحساب)

$$Cf1 = \dots , Cf2 = \dots$$

3- أكمل الجدول من أجل تشغيل السطحين 4 و 5.



أداة المراقبة	أداة القطع	شروط القطع				تعيين العمليات	الرقم
		Vf mm/mn	f mm/tr	N tr/min	Vc m/mn		
		0.2		22			

بـ(آلـ) يـات

الجزء الأول :

1- انجز القرافسات (م.ت.م.ن) مستوى 2 الخاص بـنظام لشحن قارورات الغاز

2- اتم المعقـب الهـوائي لـسير النـظام الـآلـي:



الجزء الثاني :

1- لدينا جدول الحقيقة التالي الممثل أدناه والذي يتمثل في المتغيرات الدخول

b، c و المتغير الخروج S حيث :

- استخرج من الجدول المعادلة S

$$S = \dots$$


- قم باختزال هذه المعادلة بطريقة جدول كارنوغ

a \ b	00	01	11	10
c \ 0				
1				

S	c	b	a
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1

$$S = \dots$$

2- اذا كانت المعادلة S هي: $S = \bar{a}\bar{b} + a\bar{b}$ * استخرج لوجيغرام الخاص بـتركيب هذه المعادلة




الجزء الثالث :

- قم بـتحويل العـدـد 18 إـلـى النـظـام الثـانـي : $2 (18)_{10} = (\dots)_2$

تصحيح الموضوع الاول

نظام آلي لتشكيل صفائح السيارات**أ - الدراسة الانشاء****1 . التحليل الوظيفي :****1 . 1 - ما هي الوظيفة الإجمالية للجهاز A-0 ؟**

نقطة 0.9



نقطة 0.6

صياغة الوظيفة	رمز الوظيفة
توجيه الباب بحركة مستقيمة (آليا)	FP
حمل الأكرة من الأسفل وتوجيهها	FC1
سهولة فتح وغلق الباب وتوجيهها	FC2


نقطة 0.9

4-1 أتم جدول الوصلات الحركية التالي:


الوسيلة	رمزاها	اسم الوصلة	القطع
برغي+صامولة		اندماجية	2/3
براغي		اندماجية	7/3
مدحرجات		محورية	12/3

نقطة 0.8

نقطة 0.5



الصفحة 10\1

2-1 أتم المخطط التجميعي للمنتج (أكرة التدرج).
وضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل جدول:**3-1** أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظائف التقنية لـ FAST على مخطط FAST لوظيفة خدمة المنتوج :


نقطة 0.2

6-1 التحديد الوظيفي للأبعاد:**6-1-1** ما هي وظيفة الشرط J_a ؟
ضمان تثبيت العجلة المسننة(2) على الكرة(3)
بواسطة العنصر (4) البرغي والصامولة(6)

$$J_a = a_4 - (a_2 + a_3 + a_5 + a_6)$$

نقطة 0.3

$$J_{a \min} = a_4 \min - (a_2 + a_3 + a_5 + a_6) \max \quad / \quad J_{a \max} = a_4 \max - (a_2 + a_3 + a_5 + a_6) \min$$



نقطة 1.6

حساب التوافق:

* لدينا العمود 12 مركب في الغمد 14 بالتوافق Ø₁

و الغمد 14 مركب في الهيكل 11 بالتوافق Ø₂

سجل على الجدول التوافقات المناسبة :

القطر	التوافق	نوعه
Ø ₁	H7p6	بخلوص
Ø ₂	H7m6	بالشد

الوسادات تُركب دائمًا وأبداً بالشد على الجوف بتوافق H7m6 في حالة أقطار كبيرة مثل (mm 20) و H7p6 في حالة أقطار صغيرة ومتوسطة مثل (mm 60) وليس H7f6 ، لأن f6 فيه خلوص كافٍ لإحداث إحتكاك دون تآكل، ومنه جاءت الكلمة Frottement (احتكاك) ، فالحرف الأول هو f وليس g.....

$$Z_1 = d_1/m \Leftrightarrow Z_1 = 54/3 \Leftrightarrow Z_1 = 18$$

$$Z_2 = d_2/m \Leftrightarrow Z_2 = 222/3 \Leftrightarrow Z_2 = 74$$

$$a = (d_1 + d_2)/2 \Leftrightarrow a = (54 + 222)/2 ; a = 138 \text{ mm}$$

: r₁₋₂ النسبة

$$r_{1-2} = N_2/N_1 = d_1/d_2 \Leftrightarrow r_{1-2} = 54/222$$

$$\Leftrightarrow r_{1-2} = 9/37 \Leftrightarrow r_{1-2} = 0.24$$

-3- أحسب النسبة الكلية للمخفض :

$$R_G = r \times r_{1-2} \Leftrightarrow R_G = 0.5 \times 0.24 \Leftrightarrow R_G = 0.12$$

نقطة 0.4

دراسة المستنادات :

- حساب مميزات الترس (1) والمستن (2):

r _{1,2}	a	d	Z	m	
0.24	138	54	18	3	(1)
		222	74		(2)

-4- أحسب سرعة الخروج : N₃

$$R_G = N_3/N_1 \Leftrightarrow N_3 = R_G \times N_1$$

$$\Leftrightarrow N_3 = 0.12 \times 750 \Leftrightarrow N_3 = 91.22 \text{ tr/min}$$

مقاومة المواد :

نعتبر المحور (12) عارضة مندمجة خاضعة للقوى الناظمية

$$||A|| = ||B|| = 500 \text{ و } ||B|| = 800 \text{ ن}$$

- ادرس تغيرات الجهود القاطعة

ثم ارسم المحنى البياني للجهود القاطعة

$$0 \leq x \leq 35 \text{ [AB]}$$

$$T_1 = -A = -500 \text{ N}$$

$$\text{المنطقة [BC]}$$

$$T_2 = -A + B = -500 + 800 = 300 \text{ N}$$

-2- ادرس تغيرات عزوم الانحناء ثم ارسم المحنى البياني لعزوم الانحناء

$$0 \leq x \leq 35 \text{ [AB]}$$

$$M_f = B \cdot x \rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow M_f = 0 \text{ N.m} \\ x = 35 \rightarrow m_f = 17.5 \text{ N.m} \end{cases}$$

$$35 \leq x \leq 62$$

منطقة (BC)

$$x = 62 \rightarrow M_f = 9.4 \text{ N.m} \quad M_f = B \cdot x - c(x - 35)$$

نقطة 0.2

-2- قطع العارضة حسب الشكل المقابل احسب العزم التربيعي بالنسبة للمحور

$$I_{GZ} = \frac{22 \cdot 18^3}{12} - \frac{10 \cdot 18^3}{12} = \frac{18(22-10)^3}{12} = 5832 \text{ mm}^2$$

2- التحليل البنوي :

أ - الدراسة البيانية التصميمية الجزئية

4x0.3 نقطة

2x0.6 نقطة

لتحسين الجهاز و جعله في أحسن وظيفة نقترح التعديلات التالية :

✓ الوصلة المتمحورة بين 12 و 3 بمحرارات ذات دهان مخروطية (35 × 72 × 18,25).


✓ وضع من الجهة اليسرى غطاء .

✓ تحقيق الكتامة من الجهتين بفاصلين لكتامة ذات شفتين طراز 7 AS 35×62×7 .

✓ تحقيق وصلة إندماجية بين { 10 \ 12 } و { 11 \ 12 } بحلقة إستناد خاصة

✓ تحقيق كبح نوع "فراوير" W12 و برغي ذو رأس سداسي ملولب (D=40 , d=12 , e=5) .

M12 x28 -6,8 كلها .



• دراسة بيانية تعرفيية جزئية:

0.4 نقطة

* أتم الرسم التعرفيي الجنبي للعمود (12) مبينا كل التفاصيل البيانية لتوضيح قراءته بمقاييس 1 : 1 .


تحديد أبعاد حوامل المدرجات

نقطة 0.4

* الأبعاد الوظيفية .
مواصفات الهندسية .
رموز الخشونة .

نقطة 0.4

نقطة 0.4



$\sqrt{Ra3.2}$

الصفحة 10\3


تكنولوجي وسائل الصنع

- دراسة التحضير -

نقطة 0.2





١- ياستعمال (x) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل الغطاء



نقطة 0.4

3- اعط اسم كل عملية حسب شكل السطوح: 4- اعط اسم و شكل الادوات لإنجاز ① و ②



نقطة 0.4

١...تسوية...٦+٥...٧

٢ خريط طبا (٧) تشطير

نقطة ٠

٥- اعط اسم الجهاز المناسب لمراقبة السطح ②


معيار أو ميكرومتر خارجي

نقطة 0.1

عقد المرحلة	المجموعة :	أكراة التدرج	الصفحة	الصيغة :	الترس (1)
رقم المرحلة :	المادة :	42Cr Mo 12	التاريخ:	المادة	42Cr Mo 12
لأنصاب :	البرنامج :	قطع/ثهرا	الرقم:	النهاية	10
حمل القطعة :	الآلية :	مخرطة متوازية			

- ٦ المرحلة

جدول تسلسل المنتظمي 6×0.1 نقطة



نقطة 0.1

- معلومات الصنع :

السكونية
نقطة 0,35

بعد الصنع
نقطة 0.25

نقطة 0.1


الادوات		ع ن اص ر الق ط ع					ع م ل يات الت صن يع	
المر اقبة	الص نع	a ع	Vf سر ت	f ت	n ن	Vc سر ق	الج دار	الج دار
	اداة تسوية من الصلب	2	84.22	0.2	421.11	80	تسوية(1) ب	20
معيار خارجي 18	السر يع	0.5	63.69	0.05	442.62	80	تسوية(1) ب F	20
معيار داخلي 20	اداة تجويف من الصلب	0.5	63.69	0.05	1273.88	80	تجويف(2) ب: $2cf=20 F$	20
	السر يع							

نقطة 3x0.4

نقطة 3x0.4


بـ) آلـيات

- 1- اكمل ربط الدافعة VA بموزع 5 / 2 ثانوي الاستقرار بتحكم هوائي (مع كتابة ارقام المنافذ)




نقطة 0.4

- 2- انجز القرافسات (م.ت.م.ن) مستوى 2



نقطة 4×0.15


- 3- شكل (المخطط) الدورة :



نقطة 0.5


برنامـج الدورـة

نقطة 0.7



الصفحة 10\5

نظام آلي لشحن قارورات الغاز




1- دراسة الإنشاء :

1-1- التحليل الوظيفي:

1- أكمل المخطط الوظيفي A-0

0.7 نقطة

0.4 نقطة



2- أكمل الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية.

4- أكمل جدول الوصلات التالية:



0.3 نقطة

الوسيلة	رمز الوصلة	اسم الوصلة	القطع
خابور+ استنادين	/	اندماجية	2 / 6
مدحرجات (3) و (8)	/	متّحورة	(28-1-11-10)/ (6-8-3-2)
خابور+ استناد+ صاملولة	/	اندماجية	2/16
وسادات (24) و (25)	/	متّحورة	(14-20) / (25-24-23)
برغي (22)	/	اندماجية	20 / 14

6- ما وظيفة العنصرين (3) و (8) ؟ التوجيه الدوراني للعمود (2) بالنسبة ل


0.2 نقطة

0.4 نقطة


7- ما وظيفة العنصر (30) ؟ ضبط خلوص الاشتغال

للمدحرجات ذات دهارات مخروطية (3) و (8) .

0.2 نقطة




8- ضع على الرسم التوافقات الخاصة بالجلبتين الداخلية و الخارجية. 9- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشروط J_a و J_c



$$b_{20 \min} = b_{14 \max} - J_{b\max} = 14.1 - 2.5 = 11.6$$

$$b_{20 \max} = b_{14 \min} - J_{b\min} = 13.9 - 2 =$$




$$b_{20} = 12^{-0.1}_{-0.4}$$

نقطة 0.5

نقطة 0.5

أحسب التوافق $\text{Ø} 20 H7f6$ ثم حدد نوعه



خلوص أقصى = البعد الأقصى للجوف - البعد الأدنى للعمود

$$\text{خلوص أقصى} = 0.054 = 19.967 - 20.021$$

خلوص أدنى = البعد الأدنى للجوف - البعد الأقصى للعمود

نوع التوافق: توافق بالخلوص

$$\text{خلوص أدنى} = 0.02 = 19.98 - 20 = 0.02$$


12- حساب مميزات المسميات :

أكمل جدول المميزات الخاصة بالمسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (6) و (29)

نقطة 0.9

N (tr/mn)	r_{29-6}	d_f	d_a	h	Z	d	m	
$N_{29} = \frac{N_6}{r_{29-6}}$	$r_{29-6} = \frac{d_{29}}{d_6}$	$d_f = d - 2.5m$	$d_a = d + 2mh = 2.25.m$		$Z = \frac{d}{m}$	$d = m.Z$		العلاقات
3000	1	11	20		8	16	2	(29)
300	10	155	164	4.5	8	160		(6)

13- مقاومة المواد :



$$T = \frac{2C}{d} \quad \text{(جهد مماسي)}$$

(1) يتم نقل مزدوجة مقدارها $C=50 \text{ Nm}$ من العمود (2)

إلى طبل البساط (16) باستعمال

$$7 \times 8 \times L = A \quad \text{خابور متوازي (15) ذو التعين}$$

يعطى قطر العمود $\varnothing 24$ ، يصنع الخابور من صلب

$$R_{pg} = 20 \text{ N/mm}^2 \quad \text{مقاآمة التطبيقية للانزلاق (القص)}$$

1-13- أحسب طول الخابور اللازم لنقل هذه المزدوجة.

نقطة 0.5

$$L \geq \frac{d}{29,76 \text{ mm}}$$

$$L = 30 \text{ mm}$$

$$\tau \leq R_{pg} \Rightarrow \frac{T}{S} \leq R_{pg}$$

$$\frac{T}{7 \cdot L} \leq R_{pg} \Rightarrow L \geq \frac{T}{7 \cdot R_{pg}} \Rightarrow L \geq \frac{2C}{7 \cdot R_{pg} \cdot d}$$

(2) نشبه العمود (2) إلى رافدة ذات مقطع دائري مملوءة طولها $L = 160 \text{ mm}$ ، وقطرها d هي خاضعة

لللائلة البسيط بعزم التواء $M_t = 12,8 \text{ N.m}$. هذا العمود من الصلب ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق

$$G = 8000 \text{ N / mm}^2 \quad R_{pg} = 20 \text{ N / mm}^2 \quad \text{حيث المقاس المطاطي العرضي}^2$$

1-2- احسب القطر الأدنى d للعمود لكي يقاوم بكل أمن

نقطة 0.4

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \times 12,8 \times 10^3}{\pi \times 20}}$$

$$d \geq 14,8 \text{ mm}$$

$$d_{min} = 14,8 \text{ mm}$$

2- احسب الزاوية النسبية لللائلة للسطحين النهائيين للعمود

$$M_t = G \cdot \theta \cdot I_o \quad \text{avec} \quad \theta = \alpha / L$$

نقطة 0.4


$$\alpha = (12,8 \cdot 10^3 \times 160 \times 32) / (80000 \times \pi \times 14,8^4)$$

$$\alpha = 5,43 \cdot 10^{-3} \text{ rd}$$



ب - التحليل البنائي: 1- نريد تعويض المدحرجات ذات دواريج مخروطية بمدحرجات من طراز BC

نقطة 6x0.3

أكمل تركيب المدحرجتين مع تسجيل التوافقات و ضمان الكتامة من ناحية المدحرة R8.



2- أكمل الرسم التعريفي للمحور 20 مع تسجيل الأبعاد المستخرجة من سلسلة الأبعاد (بدون قيم)، السماحات الهندسية
 نقطة 0.5 نقطة 0.6 نقطة 0.4 نقطة 0.8 الخشونة (سلم: 1:2)



2- دراسة التحضير :

1) تكنولوجيا وسائل الصناع

الرسم التعريفي للطلب 23

مختصر السير المنطقي للصنع	الخشونة العامة:
مرحلة 200: خراطة	الخشونة العامة:
▪ 201- تسوية بإنهاء مباشر لـ (2).	الرسم التعريفي للطلب 23
▪ 202- تسوية بإنهاء مباشر لـ (3).	
▪ 203- خرط وتسوية بإنهاء مباشر لـ (4) و(5).	
مرحلة 300: خراطة	
▪ 301- تسوية بإنهاء مباشر لـ (1).	
▪ 302- تجويف باستقرار، نصف إنهاء و إنهاء لـ 7	

أ- استنادا إلى الرسم التعريفي للطلب (23) و السير المنطقي لصنعيه :

2- نريد تشغيل السطحين (4) و (5).

عين السطوح المشغلة بخط سميك و بأرقامهما المناسبة
 مثل أداة القطع المناسبة
 مثل الوضعية الإيزوستاتية للقطعة (الوضعية السكونية)
 سجل أبعاد الصنع على الرسم (مع الحساب)

- $ov: \text{Ø} 0.05$
- $oz: \text{Ø} 0.05$
-

$ox: 33 \pm 0.1, 27 \pm 0.1$

نقطة 0.3

نقطة 1


$$Cf1 = 10^{\pm 0.1}$$

$$Cf2 = \phi 91h8$$

$$R_{max} = E_{max} - Cf1 \min \Rightarrow Cf1 \min = E_{max} - R_{max} = 9,9$$

$$Cf1 \max = E_{min} - R_{min} = 10,1$$

3 - أكمل الجدول من أجل تشغيل السطحين 4 و 5.



شروط الفتح		تعين العمليات			الرقم
أداة المرافبة	أداة القطع	Vf mm/mn	f mm/tr	N tr/min	Vc m/mn
Cf1 معيار	أداة سكين	15,4	0.2	77	22
Cf2 معيار					

إنجاز سند $Cf1=10^{+0.1}$, $Cf2=0.91h8$

5 (0) 0.05 B2

3- دراسة الآليات:


الجزء الأول:

1- انجز القرافسات (م.ت.م.ن.) مستوى 2 الخاص بـ نظام لشحن قارورات الغاز

2- اتمم المعقب الهوائي لسير النظام الآلي:

مستوى 2 (م.ت.م.ن)

نقطة 6x0.1



نقطة 6x0.1

الجزء الثاني :

1- لدينا جدول الحقيقة التالي الممثل أدناه والذي يتمثل في المتغيرات الدخول S و المتغير الخروج b، a و c حيث استخرج من الجدول المعادلة

نقطة 0.25

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc}$$

قم باختزال هذه المعادلة بطريقة جدول كارنوغ

a	b	00	01	11	10
c	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1


$$S = S_1 + S_2 = \overline{ab} + a\overline{b}$$

نقطة 0.5

* استخرج لوجيغرام اذا كانت المعادلة S هي:

S	c	b	a
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1

الخاص بتراكيب هذه المعادلة S



الصفحة 10\10

الجزء الثالث:

قم بتحويل العدد 18 الى النظام الثنائي:

$$(18)_{10} = (10010)_2$$

نقطة 0.5

