


ثانوية العام أحـمـد حـاطـبـ بـهـدـفـهـ

الاختبار الثاني

نظام آلي لصناعة الصابون

السنة الثالثة تقني رياضي

هندسة ميكانيكية



اللقب :

النقطة :

الإسم :

الملاحظات :

اختبار الفصل الثاني في مادة التكنولوجيا (مكانيكية)

الموضوع : نظام آلي لصناعة الصابون

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

- 1- الملف التقني : الوثائق { 11/5 ، 11/4 ، 11/3 ، 11/2 ، 11/1 }
- 2- ملف الإجابة : الوثائق { 11/11 ، 11/10 ، 11/9 ، 11/8 ، 11/7 ، 11/6 }

الملف التقني

1-1- وصف وتشغيل :

يقوم هذا النظام بصناعة الصابون حسب المراحل التالية :

- وضع المادتين "A" و "B" في الخزانين R_1 و R_2 .
- خلط المادتين .
- نزول الخليط في الحوض C.
- تشكيل قطع الصابون بواسطة القالب الذي يحمل 10 بصمات .
- فرز القطع المشوّهة و القطع الجيدة .

1-2- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة محرك مخفّض MR_3 الذي يستغل بمحرك كهربائي (الوثيقة 11\3) .

1-3- معطيات تقنية :

استطاعة المحرك : $N = 1000 \text{ tr / mn}$ ، $P = 2 \text{ Kw}$

المتسننات الاسطوانية ذات أسنان قائمة: { (9) - (10) } .

المقياس التنسبي (الموديول) : $a = 70 \text{ mm}$ ، $d_9 = 40 \text{ mm}$ ، $m = 2 \text{ mm}$

المتسننات المخروطية ذات أسنان قائمة : { (8) - (4) } .

المقياس التنسبي : $r = 0,5$ ، $d_4 = 40 \text{ mm}$ ، $m = 2 \text{ mm}$

1-4- سير الجهاز : (الوثيقة 11/3)

تنقل الحركة الدورانية من المحرك إلى البساط المتحرك بواسطة مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة { (9) - (10) } و متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة { (4) - (8) } .

5-1 العمل المطلوب :

5-1-1 دراسة الإنشاء :

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 11\6 و 11\7.

ب- تحليل بنويي :

* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 11\8.


* دراسة تعريفية جزئية : أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 11\9.


5-2 دراسة التحضير :

* تكنولوجية وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 11\10 .


* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 11\11 .

نظام آلي لصناعة الصابون





مقیاس : 2 : 3



محرك - مخض

الصفحة 3\11

الاسم:

اللغة

التاريخ

Ar

الرقم :


00

الرقم	العنوان	البيانات	الرقم العدد
31	براغي التجميع	تجارة	
30	فاصل الكتامة مسطح	تجارة	
29	فاصل الكتامة مسطح	تجارة	
28	براغي التجميع	تجارة	
27	براغي الماء و التفريغ	Cu Sn 12	
26	سند للضبط	تجارة	
25	فاصل الكتامة ذو شفتين طراز AS	تجارة	
24	فاصل الكتامة ذو شفة واحدة طراز A	تجارة	
23	غطاء	EN-GJL300	
22	غطاء	EN-GJL300	
21	غطاء	EN-GJL300	
20	علبة	EN-GJL250	
19	مرزة أسطوانية (Ø6x18)	تجارة	
18	خابور متوازي شكل (5x5x16)A	تجارة	
17	حلقة مرنة للأجواف	تجارة	
16	حلقة مرنة للأعمدة	تجارة	
15	حلقة مرنة للأعمدة	تجارة	
14	لجاد (خاتم)	C 22	
13	لجاد (خاتم)	C 22	
12	مدحرجة ذات كريات بتماس نصف قطرى	تجارة 100Cr6	
11	مدحرجة ذات كريات بتماس نصف قطرى	تجارة 100Cr6	
10	عجلة مسننة	C 40	
9	ترس	25CrMo4	
8	عجلة مخروطية	C 60	
7	عمود الخروج 2	30CrMo12	
6	عمود وسيطى	C 40	
5	عمود الخروج 1	30CrMo12	
4	عمود محرك مسنن	30CrMo12	
3	جسم	EN-GJL300	
2	جسم	EN-GJL250	
1	هيكل	EN-GJL300	
	الملاحظات	المادة	الرقم العدد
			الاسم :
			اللغة
			التاريخ :
			Ar

ملف الموارد


مدرجات ذات دهارات مخروطية طراز KB

d	D	T
17	40	13.25
20	47	15.25
25	52	16.25




الخواص المتوازية

d	a	b	s _{min}	j	k
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3




فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS

d	D	E




حلقات مرنة للأعمدة



d	e	c	f	g
17	1	25,6	1,1	16,2
20	1,2	29	1,3	19
22	1,2	31,4	1,3	21

براغي أسطوانية بتجويف سداسي




d	a	s ₁
M3	5,5	2,5
M4	7	3
M5	8,5	4


1-5-1- دراسة الإنشاء :

5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" على الرسم التالي:




5-2- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة لـ Ø_1 ، Ø_2 ، Ø_3 و 4Ø الموجودة على الرسم التالي :



النوع	التوافق	الأقطار
		Ø_1
		Ø_2
		Ø_3
		4Ø

أ- التحليل الوظيفي

1- أتم المخطط الوظيفي (A-0)




2- أتم الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية :



3- أتم جدول الوصلات الحركية التالي :


القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
			5 \ 3
			8 \ 5
			10\7
			(1-20)\4

4- أتم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:



8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

تقل الحركة الدورانية بين الترس (9) و العمود (6) بواسطة الخابور (18) مع تطبيق قوة مماسية $\pi = 3$ ، نأخذ $T = 2000 \text{ N}$



8-1- ما طبيعة التأثير على الخابور؟

8-2- علما أن الخابور من صلب (6x6x18)، بمقاومة حد المرونة $Re=285 \text{ N/mm}^2$ ومعامل أمن $s=3$ ، بحيث $R_{pg} = 0,5 R_{pe}$.
- تحقق من شرط المقاومة للخابور.

- ماذا تستنتج؟

8-3- يتعرض العمود المملوء (4) للالتواء علما أن قطره

$d=22 \text{ mm}$ بزاوية تشوہ $\alpha=2,33^\circ$ بمقاومة تطبيقية لانزلاق $R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$ ، عزم الالتواء

$$Mt = 25 \text{ N.m}$$

8-1-3- تتحقق من شرط المقاومة .

8-2- ماذا تستنتج؟

6- دراسة المتسننات :

6-1 متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة : { } (6), (7) ، أتمم جدول المميزات التالي :

a	r	Z	d	m	
70			40	2	(9)
					(10)

6-2 متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة : { } (4), (8) ، أتمم جدول المميزات التالي :

r	L	δ	z	d	m	
0,5				40	2	(4)
						(8)

3-6- أحسب نسبة النقل للخروج الثاني r_2 :

4-6- أحسب سرعة الخروج الثاني N_7 :

5-6- أحسب سرعة الخروج الأول N_5 :

7- دراسة المواد

7-1- اشرح التعينين الموصوف للقطع التالية :

30 Cr Mo 12 : (5)


EN-GJL 300 : (1)

C 22 : (13)

ب - الدراسة البنوية

* الدراسة التصميمية الجزئية :

- ✓ تغيير الوصلة المتمحورة بين العمود (5) و الهيكل (1) بواسطة مدرجات ذات دهارات مخروطية طراز KB.
- ✓ تغيير الوصلة الاندماجية بين العمود (5) و العجلة المستنة (8) بحل آخر .
- ✓ حماية الجهاز بفواصل الكتامة .



الاسم : التاريخ : اللغة	

مقاييس 1 : 1

محرك مخفض

الصفحة 11\8



• الدراسة البيانية التعريفية :

أتمم الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج (5) موضحا كل التفاصيل البيانية .

* الأبعاد الوظيفية (الأقطار الوظيفية) .

* السمات الهندسية .

* رموز الخشونة




مقاييس 1 : 1	عمود الخروج (5)	الاسم :	اللغة
		التاريخ :	Ar
الصفحة 11\9			

• 2-5-1 دراسة التحضير

• تكنولوجيا وسائل الصنع :

نريد دراسة وسائل الصناع اللازمة من حيث الآلات ، أدوات القطع و المراقبة للغطاء (23) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



الغطاء (23) من مادة EN-GJL300 ، تم صنعها على منصبين للعمل ووحدتين مختلفتين .
1- باستعمال علامة (x) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل القطعة .

وحدة الخراطة

وحدة التفريز

وحدة التجويف

وحدة التقليب

2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على العمود، رتب هذه العمليات حسب الوحدات المناسبة .

الوحدة

الوحدة

.....

3- أعطي اسم كل عملية حسب شكل السطوح .

_____ (3)

_____ (2)

_____ (1)


_____ (6)

_____ (5)

4- لدينا ثلاثة أدوات لقطع { أ ، ب ، ج }
سم الأدوات وأعط رقم السطوح الممكن إنجازها بكل أداة .

اسم الأداة : ، رقم السطوح :

أ



اسم الأداة : ، رقم السطوح :

ب



اسم الأداة : ، رقم السطوح :

ج




• دراسة الآليات

وصف تشغيل : (وثيقة 11\2)


عند الضغط على زر بداية التشغيل (Dcy) ، يفتح الصمامين (EV_1) و (EV_2) ويدور المحركات (MR_1 ، (MR_2) و (MR_3). عندما يمتلئ الخلط بكمية 10Kg ، يتم الضغط على الملنقط "d" الذي يؤدي إلى انسداد الصمامين (EV_1) و (EV_2) وتوقف المحرك (MR_1) وخروج ساق الدافعة (V_1) ، حتى الضغط على الملنقط "a₁" يتوقف لمدة 15s ثانية (الوقت اللازم لنزول الخليط) . بعد انتهاء المدة يرجع ساق الدافعة (V_1) حتى الضغط على الملنقط "a₀" الذي يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (V_2) حتى الضغط على الملنقط "b₁" الذي يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (V_3) مما يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V_2) حتى الضغط على "b₀" فيتم بذلك رجوع ساق الدافعة (V_3) حتى الضغط على الملنقط "c₀" ويؤدي هذا الأخير إلى إعادة الدورة.

العمل المطلوب :



- ما نوع الموزع المناسب لهذه الدافعة ؟

- مثل هذا الموزع بإتمام الرسم التخطيطي التالي:




١-٥-١ دراسة الإنشاء : تصحيح الاختبار الثاني


أ. التحليل الوظيفي

- 5- التحديد الوظيفي للأبعاد :


1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "Ja" على الرسم التالي:




2-5- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة : \emptyset_1 ، \emptyset_2 ، \emptyset_3 و \emptyset_4 الموجودة على الرسم التالي :



النوع	التوافق	الأقطار
Ø-- H7	بخلوص	Ø ₁
Ø-- k6	بالشد	Ø ₂
Ø-- h11	/	Ø ₃
Ø-- H7g6	بخلوص	4Ø




- ## 2- أتم الرسم التخطيطي للدورة الوظيفية :



- ### 3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي :


القطع	إسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
٥ \ ٣	متمحورة,		مدحراجات
٨ \ ٥	اندماجية		مرزة
١٠\٧	اندماجية		خابور - لجاف
(1-20)\4	متمحورة		مدحراجات

- ٤ - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:



8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

تنقل الحركة الدورانية بين الترس (9) و العمود (6) بواسطة الخابور (18) مع تطبيق قوة مماسية $T = 2000 \text{ N}$. $\pi = 3$ ، نأخذ $\pi = 3$



1- ما طبيعة التأثير على الخابور ؟

القص البسيط.

2- علما أن الخابور من صلب (6x6x18) بمقاومة حد المرونة $Re = 285 \text{ N/mm}^2$ ومعامل أمن $s=3$.

$$R_{pg} = 0,5 R_{pe}$$

- تحقق من شرط المقاومة للخابور

شرط المقاومة

$$\tau \leq R_{pg} g$$

$$\tau = \frac{T}{S} = \frac{T}{a \times L} = \frac{2 \times 0 \times 0}{6 \times 18} = 18,51 \text{ N / mm}^2$$

$$R_{pg} = 0,5 \times R_{pe} = 0,5 \times \frac{Re}{s} = 0,5 \times \frac{285}{3} = 47,5 \text{ N / mm}^2$$

- ماذا تستنتج ؟

$\tau \leq R_{pg}$: شرط المقاومة متحقق بأمان ...

$$\rightarrow 18,51 \text{ N / mm}^2 \leq 47,5 \text{ N / mm}^2$$

3- يتعرض العمود المملوء (4) للالتواء علما أن قطره

$d = 22 \text{ mm}$ بزاوية نشوء $\alpha = 2.33^\circ$ بمقاومة تطبيقية

للانزلاق $R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$ ، عزم الإلتواء

$$Mt = 25 \text{ N.m}$$

1-3-8- تحقق من شرط المقاومة .

$$\left(\frac{I_0}{v} = \frac{0,1D^4}{D^2} = 0,2 \times D^3 = 2129,6 \right) \frac{M \cdot t}{\frac{I_0}{v}} \leq R_{pg}$$

$$\frac{M \cdot t}{\frac{I_0}{v}} = \frac{25 \times 10^3}{2129,6} = 11,73 \text{ N / mm}^2$$

$$\Rightarrow 11,73 \text{ N / mm}^2 < 50 \text{ N / mm}^2$$

2- ماذا تستنتج ؟

شرط المقاومة متحقق بأمان $11,73 \text{ N/mm}^2 \leq 50 \text{ N/mm}^2$

6- دراسة المتسننات :

1-6 متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة: (6), (7)

أتم جدول المميزات التالي :

a	r	Z	d	m	
70	$5\sqrt{2}$	20	40	2	(9)
		50	100		(10)

1-6 متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة: (4), (8)

أتم جدول المميزات التالي :

r	L	δ	z	d	m	
0,5	44.94	26.56	20	40	2	(4)
		63.44	40	80		(8)

2-6 أحسب نسبة النقل للخروج الثاني r_2 :

$$r_2 = r_{4.8} \times r_{9.10} = 0.5 \times 0.4 = 0.2$$

3-6 أحسب سرعة الخروج الثاني N_7 :

$$r_2 = N_7/N_4 \Rightarrow N_7 = N_4 \times r_2 = 1000 \times 0.2$$

$$N_7 = 200 \text{ tr/mn}$$

4-6 أحسب سرعة الخروج الأول N_5 :

$$r_{4.8} = N_5/N_4 \Rightarrow N_5 = N_4 \times r_{4.8} = 1000 \times 0.5$$

$$N_5 = 500 \text{ tr/mn}$$

7- دراسة المواد

1-7 اشرح التعين الموصى للقطع التالية :

(5) 30 Cr Mo 12 :

صلب ضعيف المزج

3 : نسبة الكربون 0.3%

Cr (كروم) 12 : 12% نسبة كروم

Mo : موليدان

EN-GJL 300 : (1)

EN- GJL : زهر غرافيتى رقائى

300N/mm² : المقاومة الدنيا للانكسار بالمد

C 22 : (13)


صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية

22 : 0.22% نسبة الكربون

ج - الدراسة البنوية

* الدراسة التصميمية الجزئية :

- ✓ تغيير الوصلة المتمحورة بين العمود (6) و الهيكل (1-2) بواسطة مدرجات ذات دهارات مخروطية طراز KB.
- ✓ تغيير الوصلة الاندماجية بين العمود (6) و العجلة المسننة (8) بحل آخر .
- ✓ حماية الجهاز بفواصل الكثامة .



الاسم : التاريخ : اللغة	

مقاييس 1 : 1




محرك مخفض

الصفحة 11\8

• الدراسة البيانية التعريفية :

أتمم الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج (5) موضحا كل التفاصيل البيانية .

- * الأبعاد الوظيفية (الأقطار الوظيفية) .
- * السمات الهندسية .
- * رموز الخشونة




مقاييس 1 : 1	العمود الخروج (5)	الإسم :	اللغة
		التاريخ :	
		Ar	
الصفحة 11\9			

• 2-5-1 دراسة التحضير

● تكنولوجيا وسائل الصنع :

نريد دراسة وسائل الصناع الازمة من حيث الآلات ، أدوات القطع و المراقبة للغطاء (23) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



الغطاء (23) من صلب EN-GJL تم صنعه على منصبين للعمل ووحدتين مختلفتين ومتجاورتين.
1- باستعمال علامة (x) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل العمود.

وحدة الخراطة

وحدة التفريز

وحدة التجويف

وحدة الت نقيب

2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على العمود، رتب هذه العمليات حسب الوحدات المناسبة .

الوحدة

_____ ⑧ ⑦ ⑥ _____
_____ ت نقيب

الوحدة

_____ ⑤ ④ ③ ② ① _____
_____ خرط طولي

تجويف
_____ ③

تسوية
_____ ①

شطة داخلية
_____ ⑤
_____ ⑥ ت نقيب

3- أعط اسم كل عملية حسب شكل السطوح.
_____ ② خرط طولي
_____ ① تسوية
_____ ⑤ شطة داخلية
_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

_____ ① تسوية

_____ ⑤ شطة داخلية

_____ ⑥ ت نقيب

_____ ② خرط طولي

• دراسة الآليات

وصف تشغيل :

عند الضغط على زر بداية التشغيل (Dcy) ، يفتح الصمامين (EV₁) و (EV₂) ويدور المحركات (MR₁) و (MR₃) و (MR₂). عندما يمتلئ الخلط بكمية 10Kg ، يتم الضغط على الملقظ "d" الذي يؤدي إلى انسداد الصمامين (EV₁) و (EV₂) وتوقف المحرك (MR₁) وخروج ساق الدافعة (V₁) ، حتى الضغط على الملقظ الصمامين (EV₁) و (EV₂) وتوقف لمدة 15s (الوقت اللازم لنزول الخليط) . بعد انتهاء المدة يرجع ساق الدافعة (V₁) حتى الضغط على الملقظ "a₁" الذي يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (V₂) حتى الضغط على الملقظ "b₁" الذي يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (V₃) مما يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (V₂) حتى الضغط على "b₀" فيتم بذلك رجوع ساق الدافعة (V₃) حتى الضغط على الملقظ "c₀" ويؤدي هذا الأخير إلى إعادة الدورة.

العمل المطلوب :

- 1- أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2)
2- ما اسم الدافعة (V₁)؟

- دافعة مزدوجة المفعول
- ما نوع الموزع المناسب لهذه الدافعة؟

- ٥/٢ مثل هذا الموزع بإتمام الرسم التخطيطي التالي:

